



Hyväksytty testausorganisaatio

Työ n:o Työkohde
1 Joku työkohde
Tilaaaja
JKL testitilaaaja 1
Testi kuvaus näytteestä


X	3333333,000	Y	4444444,000	Maanpinta	3333,000	Korkeusjärjestelmä	N2000
Piste	22222222	Paalu	33333333	Sivulle	0		
Näytteenottosyvyys 1 m	999,0	Näytteenottosyvyys 2 m	999,0	Ottotapa	Kierrekaira		
Näytteenottaja	Timo Suntuoinen	Päiväys:	12.02.2022	Klo:	12:00		

Maalaji	Lyhenne	Tarkennus	Luokka	E-moduli
Kallio	rton SrMr	Tarkennus	C	200
Humuspitoisuus %	Kuivairtoisuus g/cm ³	Routivuus	Vesipitoisuus-%	Seula
33,33	2,60	Routimaton	32,56	Verkko

Huomautuksia: Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia.. Testi huomautuksia..

Rakeisuudet

0.0015	0.0033	0.0072	0.0220	0.0543	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4
25.7	39.0	58.4	81.2	89.3	97,4	98	98	98	99	100	100



Tulos koskee vain testattua näytettä

Tutk.pvm: 12.03.2022

Jyväskylän kaupunki/Maalaboratorio
Kuormaajantie 26
40320 Jyväskylä
Veli-Pekka.Wallenius@jyvaskyla.fi
050 588 2217

Tutkija: Veli-Pekka.Wallenius